

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |   |                                |                          |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                           | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM JUAN DIÉGUEZ OLAVERRI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA BARRANCA        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-6907-42                           | FECHA:                         | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 3: Mejoramiento de paredes de block en aulas



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 5: Sustitución de tablero de flipones, colocacion de tomacorrientes y lamparas.




Foto 6: Repello y cernido de paredes y cambio de tablero de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |   |                                |                   |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                           | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM JUAN DIÉGUEZ OLAVERRI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA BARRANCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-6907-42                           | FECHA:                         | 16/09/2024        |







Foto7: Pintura de muros exteriores



Foto 8: mantenimiento de barandas de metal



Foto 8: Mantenimiento de puerta de metal



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

