

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONAJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1391-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



foto 2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



foto 3 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



foto 4 SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 8 SUSTITUCIÓN DE CALBEADO ELECTRICO



foto 6 SUSTITUCION DE FLAPONERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONAJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1391-43	FECHA:	14/06/2024



FOTO 7 SUSTIUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 8 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES



foto 9 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES




foto 10 SUSTITUCION DE FLIPON



foto 11 SUSTITUCIÓN DE INODOROS



foto 1 2 MEJORAMIENTO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONAJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1391-43	FECHA:	14/06/2024



FOTO 13 DE CNAL PVC BAJADA DE AGUA POR GALVANIZADO



Foto 14 APLICACIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 