

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1393-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mejoramiento de paredes



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto





Foto 6: Sustitución de canal pvc

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF		 Firma y Sello Director	
--	---	--	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1393-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución piso de torta de cemento por cerámico.



Foto 9: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto




Foto 11: Sustitución de depósitos de agua de 1100 lt



Foto 12: Fabricación e instalación de ventana- balcón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF

  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
Caserío LOP  
Santa Ana Huista, Huehuetenango

  
Firma y Sello Director

  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío LOP  
DIRECCIÓN  
Centro Educativo Público  
Santa Ana Huista, Huehuetenango



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1393-43	FECHA:	30/08/2024








Foto 13: Repello de paredes



Foto 14: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

