



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1689-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block de 5 hiladas con tubo hg y malla galvanizada (Entrada al establecimiento)



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block de 5 hiladas con tubo hg y malla galvanizada (Circulación lateral izquierda del establecimiento)



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block de 5 hiladas con tubo hg y malla galvanizada (Circulación lateral derecha del establecimiento)



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block de 5 hiladas con tubo hg y malla galvanizada (Parte trasera del establecimiento)



Foto 5: Sustitución de canal de pvc




Foto 6: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3''

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria José Chales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

