



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1689-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block de 5 hiladas con tubo hg y malla galvanizada (Entrada al establecimiento)



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block de 5 hiladas con tubo hg y malla galvanizada (Circulación lateral izquierda del establecimiento)



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block de 5 hiladas con tubo hg y malla galvanizada (Circulación lateral derecha del establecimiento)



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block de 5 hiladas con tubo hg y malla galvanizada (Parte trasera del establecimiento)





Foto 5: Sustitución de canal de pvc



Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria José Chales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

