

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RINCONADA, ALDEA VALENTÓN CINCO ARROYOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0004-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: colocación de cerámica en cocina




Foto 2: pintura de muros interiores y exteriores



Foto 3: sustitución de canal por tubo PVC




Foto 4: sustitución de portón




Foto 5: sustitución de puerta de madera por metal



Foto 6: reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carolina Fernández

Firma y sello del Presidente de la OPP



Jorge

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RINCONADA, ALDEA VALENTÓN CINCO ARROYOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0004-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: sustitución de techo por lámina troquelada calibre 26



Foto 8: mantenimiento de barandas



Foto 9: sustitución de muro perimetral blok con tubo HG maya galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 10: sustitución de estructura de metal por metal



Foto 11: sustitución de ventanas de madera por metal




Foto 12: reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro

