

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RINCONADA, ALDEA VALENTÓN CINCO ARROYOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0004-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: sustitucion de piso cerámicos, azulejo y planchas



Foto 2: pintura de muros interiores y exteriores




Foto 3: sustitucion de canal por tubo PVC



Foto 4: Sustitucion de portón




Foto 5: sustitución de puerta de madera por metal




Foto 6: reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RINCONADA, ALDEA VALENTÓN CINCO ARROYOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0004-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: sustitucion de techo por lámina troquelada calibre 26



Foto 8: mantenimiento de barandas




Foto 9: sustitucion de muro perimetral de blok con tubo HG maya galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 10: sustitucion de estructura de metal por metal



Foto 11: sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 12: reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro

