

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TEJERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0036-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block, tubo hg, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Sustitución de accesorios en taza de baño.



Foto 3: Sustitución de inodoro en baño



Foto 4: Sustitución de pila de concreto.




Foto 5: Sustitución de pared de lámina por pared de block.



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TEJERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0036-43	FECHA:	10/12/2024




Foto 7: pintura de muro en exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitución de tubería pvc en línea principal de agua fluviales.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

