

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7000-42	FECHA:	4/09/2024




Foto1: El piso que se quiere sustituir por estar en mal estado



Foto 2: Otras evidencias del mal estado del piso que se quiere sustituir.



Foto 3: Otras aulas que necesitan la sustitución de piso



Foto 4: Otras evidencias del piso en mal estado y grietas



Foto 5: Se evidencia las grietas en el piso



Foto 6: Se evidencia la necesidad de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7000-42	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Se evidencia la necesidad de cambiar lámparas, focos y nueva instalación.



Foto 2: Se necesita la sustitución de interruptores y de tomacorrientes



Foto 3: Se necesita la sustitución del cable por estar en mal estado y es el de la entrada principal de energía eléctrica, como también cable dañado para un tomacorriente.



Foto 4: Se necesita la sustitución del depósito de agua por estar pequeño y con unas pequeñas grietas, por uno mas grande




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público