

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7009-43	FECHA:	10/05/2024




Foto1: Quitando la lámina en mal estado y dejando todo preparado para la colocación de la lámina nueva.




Foto 2: Quitando el techo y la madera para sustituirla por lámina nueva y soporte de metal.




Foto 3: Trabajando en la sustitución de vidrios



Foto 4: Trabajando los balcones




Foto 5: Lijando las puertas previo a ser pintadas





Foto 6: Momento en que llevan la pila nueva al centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Union Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7009-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Avance en el trabajo del portón



Foto 2: Avance en el trabajo de pintura.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPP



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

