

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN CASA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CASA BLANCA, CASERÍO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0008-43	FECHA:	27/08/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina ondulada normal calibre 26




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: a) Sustitución de Puerta. B) Sustitución de Portón de Metal



Foto 5: a). Sustitución de Estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. b). Sustitución de Pila de dos lavaderos





Foto 6: Mejoramiento de Pared de Block por Block y de lamina por Block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 JERSON ELUZAI LOPEZ JIMÉNEZ
 Firma y Sello del Presidente de la OPA




 MAYNOR LEONARDO DOMINGO ALVARADO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN CASA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CASA BLANCA, CASERÍO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0008-43	FECHA:	27/08/2024



Foto7: Mejoramiento de baños, mingitorios y lavamanos




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JERÓN ELIZAI LÓPEZ JIMÉNEZ Firma y Sello del Presidente de la OPF		 MAYNOR LEONARDO DOMINGO ALVARADO Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---