

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0012-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO




Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




Foto 4: COLOCAR CANALETAS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DEL LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Faustino Emanuel López Jiménez Firma y sello del Presidente de la OPF		 José Domingo Rojas Díaz Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---