


| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | PUERTO BARRIOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP NATALIA GORRIZ VIUDA DE MORALES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4A AVE. Y 5A CALLE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0001-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 13/11/2023 |



[Handwritten signature]
 PUERTO BARRIOS, IZABAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Oficina de Mantenimiento de la OPF
 Natalia Gorrietz Viuda de Morales

ALEJANDRO HERNANDEZ
 ALCALDE
 COLEGIADO 4073
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL / | MUNICIPIO: | PUERTO BARRIOS / |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP NATALIA GORRIZ VIUDA DE MORALES / | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4A AVE. Y 5A CALLE / |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0001-42 / | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 13/11/2023 / |



Foto 7: lámina de Aluzinc en mal estado en área que utilizan para realizar actividades, presenta filtraciones



Foto 8: Estructura metálica presenta oxidación.



Foto 9: Hierro expuesto en el muro, se realizará mejora en el muro para evitar el deterioro.



Foto 10: Estructura metálica presenta oxidación.



Foto 11: Evaluadora de campo, en el establecimiento



Foto 12: Evaluadora de campo, en el establecimiento

[Firma manuscrita]

PUERTO BARRIOS, IZABAL

Mantenimiento y Reparación de Edificios Escolares

Escuela Natalia Gorrioz Viuda de Morales

Firma del Evaluador de Campo del Programa

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa