



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EORM	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL TAMARINDAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL, SUR, EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0107-43	FECHA:	12/03/2024



foto 1. sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzic calibre 26 del aula de 2do. 3ro y 4to. Primaria




foto 2. sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzic calibre 26 del aula 1ro. 5to. Y 6to. Primaria



foto 3. sustitucion de lamina troquelada, por lamina troquelada aluzic calibre 26 de la cocina



foto 4 sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal del aula de 2do 3ro y 4to primaria



foto 5 sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal del aula de 1ro. 5to. Y 6to. Primaria



foto 6 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura) en el aula de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EORM	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL TAMARINDAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL, SUR, EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0107-43	FECHA:	12/03/2024



foto 7 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en el aula de 2do. 3ro. Y 4to. De primaria



foto 8 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en el aula de 1ro. 5to. Y 6to. Primaria



foto 9 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en la cocina



foto 10 mantenimiento a estructura de metal de ventana de Dirección



foto 11 mantenimiento a estructura de metal de ventana del aula de 2do. 3ro. Y 4to. Primaria



foto 12 mantenimiento a estructura de metal de ventana del aula de 1ro. 5to. Y 6to. Primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

