

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL /	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0130-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023 /



Foto 1: . MODULO "A" SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULA.



Foto 2: MODULO "A" SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULA.



Foto 3: MODULO "B" SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULA.



Foto 4: MODULO "B" SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULA.




Foto 5: MODULO "B" SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULA.



Foto 6: EVALUACION DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Firma del Representante de la OPF

*Guillermo Chur Pérez*  
INGENIERO CIVIL  
COL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0130-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023 ✓



Foto 1: MODULO "C" SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO. EN PASILLO.



Foto 2: MODULO "C" SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO. EN PASILLO



Foto 9: MODULO "C" SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO. EN PASILLO.



Foto 10: MODULO "D" SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA.



Foto 11: MODULO "D" SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA.



Foto 12: EVALUACION DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Firma y sello del Presidente de la OPF

*Giancarlo Chur Perez*  
INGENIERO CIVIL  
CÓL 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa