



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Palmeras, aldea Santo Tomás de castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0139-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de canal de pvc y caída de agua pluvial



Foto 3: sustitución de piso de concreto para dirección



Foto 4: sustitución de accesorios inodoro



Foto 5: pintura en muros interiores y exteriores




Foto 6: mantenimiento a estructuras de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0139-43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Evidencia de las laminas acanaladas de 3 aulas en mal estado.



Foto 2: Evidencia de laminas acanaladas de los servicios sanitarios en mal estado.



Foto 3: Evidencia del piso de la bodega de la dirección en mal estado.



Foto 4: Evidencia del piso de la dirección en mal estado.



Foto 5: evidencia de bases angulares en mal estado.



Foto 6: Evidencia de canales, cenefa y caída de agua pluviales en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la COP Las Palmeras



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

