

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

**HOJA 3/4** 

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR GILMA EZPERANZA GUEVAF	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA DAMNIFICADOS DEL MICH	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0217-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		



Foto1: . EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: MODULO "A" AULAS REMOZAMIENTO LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA




Foto 3: MODULO "A" AULAS REMOZAMIENTO TECHO ESTRUCTURA



Foto 4: MODULO "A" AULAS REMOZAMIENTO LAMINA



Foto 5: MODULO "A" AULAS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26



Foto 6: MODULO "A" AULAS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26



INGENIERO CIVIL
COL. 10806

Firma, Salto No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.



## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

**HOJA 4/4** 

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR GILMA EZPERANZA GUEVAF	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA DAMNIFICADOS DEL MICH	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0217-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023	



Foto7: SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26 SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 10 REMOZAMIENTO DE TECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26





Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



ancarlo Chur Perez INGENIERO CIVIL COL. 10806

Firma, Sello y No. de Calegiado del Evaluador de Campo del Programa