



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0330.42	FECHA:	




FOTO 1: Sustitución de piso cerámico blanco, chimenea, azulejos.



FOTO 2: Pintura para 5 aulas en exterior e interior.



FOTO 3: Pintura de muro perimetral




FOTO 4: Sustitución de drenajes, azulejos y alimentación de agua en sanitarios.



FOTO 5: Sustitución de piso de 3 aulas a piso cerámico.



FOTO 6: Sustitución de laminas de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E.O.R.M.
Caserio San Miguelito
Consejo de Padres de Familia
Puerto Barrios Izabal

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público