



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
DOMINICANA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CABO TRES PUNTAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2237-43	FECHA:	14 DE MAYO DE 2024



Foto1: proceso de resane de las paredes.



Foto 2: Cambio de chapas y bisagras.




Foto 3: cambio de telas y empaques de las ventanas.



Foto 4: colocando el cerámico en forma de mosaico al piso de los baños.



Foto 5: Proceso de fundición de banquetta perimetral en los baños.



Foto 6: Aplicando pintura a la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alexander Javier

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CABO TRES PUNTAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2237-43	FECHA:	30 DE ABRIL DE 2024




Foto1: INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS DE UPVC EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 2: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE UPVC EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 3: REPARACIÓN DE VENTANA EN MAL ESTADO.



Foto 4: En proceso de pintar la escuela.



Foto 5: Instalación de canal pvc en la cocina.



Foto 6: Reparación de torta de concreto e instalación de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alexander Jasso

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

