

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MILLA TRES ALDEA EL COROZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2506-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2023



**Foto 1: REEVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DE CENTRO EDUCATIVO**




**Foto 2: REMOZAMIENTO DE AULAS DE CENTRO EDUCATIVO.**



**Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL**



**Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON REFUERZO ESTRUCTURAL**



**Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA**



**Foto 6: AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL.**

**E.O.R.M.**  
Aldea Milla Tres  
Consejo de Padres de Familia  
Puerto Barrios, Izabal  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*Giuseppe Chur Pérez*  
INGENIERO CIVIL  
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MILLA TRES ALDEA EL COROZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2506-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2023



Foto 7: AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 8: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CAL 26




Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DE CENTRO EDUCATIVO

**E.O.R.M.**  
Aldea Milla Tres  
Consejo de Madres de Familia  
Puerto Barrios, Izabal  
Firma y sello del Presidente de la OPF

**Guillermo Chur Pérez**  
INGENIERO CIVIL  
COL. 10806

Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa