REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES DE SEJA
CÓDIGO DEL	18-02-0141-43	FECHA:	9/08/2024



foto 1: sustitucion de muro perimetral de muro y block a block.



foto 2: sustitucion de muro perimetral de muro y block a block.



foto 3: sustitucion de potón metálico y malla a malla a porón de lamina de metal.



foto 4:sustitucion de portón metálico y malla a portón de lamina de metal.




foto 5: sustitución de Dos ventanas de madera a ventanas de vidrio y pvc.




foto 6: sustitucion de Dos ventanas de madera a ventanas de vidrio y pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Ministractic Social 3.

Firma y sello del Presidente de la DIPETA LAS FLORES SEJA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público