



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0142-43	FECHA:	22/02/2024



MUROS PERIMETRALES



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

