



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NUEVO MACHO CREEK	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MACHO CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0210-43	FECHA:	1/08/2024



Colocación de más hiladas de block.




Fundición y colocación de hiladas de block en el contorno del corredor.



Colocación de las cuatro hiladas de block.



Colocación de hiladas de block en zona de culata y fundición de la misma.



Colocación y soldadura de balcones.



Soldadura de costaneras para estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

