

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK CALIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0625-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Aquí se puede observar que el edificio aun no le han colocado las estructuras del techo.



Foto 2: cuando se empezó a soldar la estructura del techo metálica, tijeras y costaneras.



Foto 3: Cuando se pinto la estructura metálica; tijeras y costaneras con color azul.



Foto 4: En esta parte se puede observar la colocacion de la lámina troquelada aluzinc.



Foto 5: Éste es la elaboracion de las puertas metálicas.




Foto 6: Colocación del piso cerámico, tanto como el de adentro y el corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

