

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK CÁLIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0625-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Las dos puertas que se elaboraron así quedaron de color azul.



Foto 2: En esta foto se puede evidenciar como quedó la colocación del piso cerámico.



Foto 3: En esta fotografía se puede evidenciar como quedó el corredor con la cerámica.



Foto 4: Aquí se evidencia el techo de estructura metálica del corredor





Foto 5: así quedó la estructura del techo metálico y la colocación de la lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: De ésta manera quedó la finalización del trabajo del remozamiento, el cual consta de cuatro corredores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

