

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CADENA SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0008-41	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustitución de puerta




Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 3: Sustitución inodoro.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Aplicación de repello de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la DPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

