



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO SAUCE SECHINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAUCE SECHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0030-42	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustrucción de Lámina, por lamina troquela aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas



Foto 4: Sustrucción de piso a torta de cemento




Foto 5: Pintura en muros exteriores e inferiores



Foto 6: Reparación de piso de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO SAUCE SECHINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAUCE SECHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0030-42	FECHA:	20/09/2024



Foto 7: Repello en muros de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	