



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERURALEN LOTE NO. 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0093-43	FECHA:	23/03/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



FOTO 4: REPELLO DEL MURO EXTERIOR E INTERIOR DE UN AULA.



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE LAS AULAS DE LA ESCUELA.



FOTO 6: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERURALEN LOTE NO. 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0093-43	FECHA:	23/03/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC 3".



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE MURO DE MADERA POR BLOCK.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

