



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERURALEN LOTE NO. 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0093-43	FECHA:	20/04/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



FOTO 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL.



FOTO 4: REPELLO DEL MURO EXTERIOR E INTERIOR DEL AULA.



FOTO 5: PINTURA EN MURO EXTERIORES.



FOTO 6: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERURALEN LOTE NO. 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0093-43	FECHA:	20/04/2024




FOTO 7: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC 3"



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE MURO DE MADERA POR BLOCK



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

