



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO LAS NUBES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS NUBES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0135-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: Sustitución de chapa de metal grande.



FOTO 2: Sustitución de chapa de metal grande.



FOTO 3: Sustitución de reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 4: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 6: Sustitución por porton de metal.




FOTO 5: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---