



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL BONGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0184-41 | FECHA: | 23/09/2024 |



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Reparación de banquetas de concreto



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL BONGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0184-41 | FECHA: | 23/09/2024 |



Foto1: Sustrucción inodoro



Foto 2: Aplicación de repello de muro de contención



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

