



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHIPATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0191-43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustrutición de portón de metal



Foto 2: Sustrutición de portón de metal



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, solera intermedia y columnas



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, solera intermedia y columnas




Foto 5: Se puede observar en el lado norte de la escuela la malla y las bases en deterioro




Foto 6: Lado poniente de la Escuela, el muro está deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

INGRID MARLENY DE LEÓN CHOC  
Firma y Sello del Presidente de la OCF



ENRIQUE CAÑAS CRUZ  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

