

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO | IZABAL | MUNICIPIO | EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | CASERIO SEPON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 18-03-0229-43 | FECHA | 23/08/2024 |




FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA




FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 5: REPARACION DE PISO TORTA




Foto 6: REPARACION ESTUFA RURAL


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SEPON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0229-43 | FECHA: | 18/11/2024 |



FOTO 1: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 2: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 3: REPARACION MODULO COCINA



FOTO 4: REPARACION MODULO COCINA




FOTO 5: REPARACION MODULO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público