



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERIO SAN FRANCISCO DE ASIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0044-43	FECHA:	22/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendi Yadira Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo P...
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
COMUNIDAD MORALES, IZABAL
SAN FRANCISCO DE ASIS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASERIO SAN FRANCISCO DE ASIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0044-43	FECHA:	22/08/2024




Foto 1: Sustitucion de lamina por troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de barilla por metal




Foto 3: Sustitucion de puertas de metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicacion de pintura) a puerta de sanitario. Reparacion de torta de concreto.



Foto 5: Sustitucion de ventanas y balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendi Yadira Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

