

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | MORALES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO RIO BLANCO CHAMPONA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0069-43 | FECHA: | 30/10/2024 |




Foto 6: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




Foto 7: Fabricación e instalación de puertas



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 9: Remozamiento de pared



Foto 10: Remozamiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Ana Myrta</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|

