

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0298-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA CON SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA CON SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA CON SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bellin Lums
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público