

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE CHAMPONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0725-43	FECHA:	28/02/2024



FOTO 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 3: Sustitución de Puertas



FOTO 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



FOTO 5: Sustitución de portón de metal



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
 Comité de Padres y Amigos
 E.O.R.M.
 Aldea Cruce de Champona
 Morales, Izabal.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]
 ESCUELA REGIONAL RURAL MIXTA
 ALDEA CRUCE DE CHAMPONA
 DIRECCIÓN
 MORALES, IZABAL.



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE CHAMPONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0725-43	FECHA:	28/02/2024



FOTO 7: Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 8: Sustitución de depósito de agua 1100 Lt



FOTO 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

