

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE CHAMPONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0725-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios





Foto 5: Sustitución de porton de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE CHAMPONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0725-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: Reparacion de planchas de concreto de patio




Foto 8: Sustitucion de deposito de agua 1100 Lts



Foto 9: Sustitucion de pila de cemento de dos lavadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:



Stamp: OPE EORM Aldea Cruz de Champóna Morales, Izabal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Stamp: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CRUCE DE CHAMPONA DIRECCIÓN Morales, Izabal