

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE CHAMPOÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0725-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de porton de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Pública
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE CHAMPOÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0725-43	FECHA:	27/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

