

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | MORALES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CRUCE DE CHAMPONA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-3150-42 | FECHA: | 27/11/2024 |



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 4: INSTACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



FOTO 5: INSTACION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC



FOTO 6: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|