



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUCE DE CHAMPONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3150-42	FECHA:	12/12/2024



FOTO 1; SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 4: INSTACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



FOTO 5: INSTACION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC



FOTO 6: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

