

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SALOMÓN CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3265-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS Y COLUMNAS PARTE DE ATRÁS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS Y COLUMNAS PARTE LATERAL DERECHO




Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS Y COLUMNAS PARTE LATERAL DERECHO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE AGUA 110 LT




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Noibelia Jimenez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--