









REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUBUQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0008-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/11/2023
 <p>Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO.</p>		 <p>Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO.</p>	
 <p>Foto 3: VAULAS SIN DIVISIONES.</p>		 <p>Foto 4: AULAS SIN DIVISIONES.</p>	
 <p>Foto 5: MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN MALAS CONDICIONES.</p>		 <p>Foto 6: MURO PERIMETRAL SE ENCUENTRA INCLINADO.</p>	
 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPE</p>		 <p>ESCAR FERNANDO JOSÉ CRUZ ALVARADO ARQUITECTO COLEGIADO No. 5,805 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4

DEPARTAMENTO: IZABAL		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	MUNICIPIO	LOS AMATES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-05-0008-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA JUBUQUITO
		FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/11/2023
 <p>Foto 7: PUERTAS EN MALAS CONDICIONES.</p>		 <p>Foto 8: VISTA DE UUN MODULO DE AULAS.</p>	
 <p>Foto 9: PASILLOS DEL ESTABLECIMIENTO.</p>		 <p>Foto 10: MUROS DEL AULAS.</p>	
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIA CON EL ESTABLECIMIENTO DE FONDO.</p>		 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA AL TERMINAR LA VISITA DE CAMPO.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>ISCAR FERNANDO JOSÉ CRUZ ALVARADO ARQUITECTO COLEGIADO No. 5,805 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	