



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Mixto de Educación Básica "José Milla"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0478-45	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Goteras en salón de usos múltiples, por perforaciones y mal estado de las láminas.




Foto 2: Deterioro en puertas de todos los salones de clases y área de bodega y sanitarios.



Foto 3: Sustitución de puertas de madera en mal estado.



Foto 4: Sustitución de vidrios en persianas en segunda planta.



Foto 5: Balcones en mal estado en todos los salones y áreas del establecimiento.



Foto 6: Torta de cemento en mal estado al ingreso del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Familiares del Instituto Mixto de Educación Básica "José Milla" de Los Amates, Izabal.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público "José Milla" de Los Amates, Izabal.



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Mixto de Educación Básica "José Milla"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0478-45	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: Cuneta de concreto en mal estado.



Foto 8: Muro perimetral en mal estado con requerimiento de pintura.



Foto 9: Deterior de Baradas en gradas hacia segundo nivel.



Foto 10: Tomacorrientes, Plafoneras, Interruptores en mal estado en la mayoría de salones y áreas del establecimiento.



Foto 11: Deposito de agua demaciado pequeño para el abastecimiento de todo el instituto.



Foto 12: Pilas de cemento en mal estado y con desperfectos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizado en número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

