



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0046-43	FECHA:	9/08/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULA



Foto 3: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL (CALIBRE 26)



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA (1.90*0.85 MTS)



Foto 5: REPARACION Y MANTEMINIENTO DE PUERTAS CON CHAPA (1.60*0.80 MTS)



Foto 6: INSTALACION DE LAMPARAS E INTERRUPTOR (incluye cableado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0046-43	FECHA:	9/08/2024




Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE COCINA




Foto 2:SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE AULA



Foto 3: SUTITUCION DE CANAL DE METAL (CALIBRE 26)



Foto 4:SUSTITUCION DE PUERTA (1.90*0.85 MTS)




Foto 5: REPARACION Y MANTEMINIENTO DE PUERTAS CON CHAPA (1.60*0.80 MTS)



Foto 6: INSTALACION DE LAMPARAS E INTERRUPTOR (incluye cableado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

