

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznal, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0084-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Laminas y estructura de techo esta deteriorado y oxidado



Foto 2: La base del muro perimetral presenta un poco de desgaste




Foto 3: La malla de muro perimetral esta rota



Foto 4: se puede observar que el piso esta deteriorado por el paso del tiempo




Foto 5: La pintura esta deteriorada



Foto 6: se puede observar como la instalacion electrica se encuentra totalmente deteriorada por el paso de los años y falta de mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznal, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0084-43	FECHA:	17/09/2024




Foto 7: La chimenea se encuentra inservible




Foto 9: La las planchas de la cocina se encuentran en mal estado.





Foto 10: la puerta de acceso a la cocina se encuentran oxidada y muy mal estado.



Foto 11: Se observa que el balcon esta deteriorado y falta de ventanales.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Copina Rey y Hernán Pérez de Familia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

