

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | JALAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOMA DE ENMEDIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0089-43 | FECHA: | 07/05/2024 |



Foto: 1 Lamina presenta daños por antigüedad



Foto: 2 Se necesita cambio de estructura de madera por estructura de metal, por presentar polilla



Foto: 3 Lamina rota con varios daños



Foto: 4 Losa de patio agrietada





Foto: 5 Losa de patio quebrada, presenta varias añadiduras de concreto difícil acceso



Foto: 6 Escenario, necesita sustitución de estructura de madera por estructura de costanera por tener daños y espacios muy prolongados entre vigas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA LOMA DE ENMEDIO, JALAPA

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LOMA DE ENMEDIO
MPIO. JALAPA
DEPTO. DE JALAPA