

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAJE, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0094-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: SE APRECIA FILTRACION DE AGUA A LAS AULAS Y REFUERZO EN JOIST



Foto 2: SE OBSERVA LA LAMINA DE FIBROCEMENTO EN MAL ESTADO




Foto 3: VISTA DE LAS AREAS DONDE SE VE QUEBRADA LA LAMINA DE FIBROCEMENTO INTERNA Y EXTERNA




Foto 4: FILTRACION DE AGUA DEBIDO A LA FALTA DE VENTANALES



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS EN MAL ESTADO Y CON FILTRACION DE AGUA POR LAMINA DE FIBROCEMENTO QUEBRADA, DEPOSITO DE AGUA RAJADO



Foto 6: VISTA DE COCINA QUE NECESITA REPARACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Juan Antonio Nieto
Firma y sello del Presidente de la OPMIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público