

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANSIRISAY, ALDEA PALO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0095-43	FECHA:	08/05/2024



Foto1: REFUERZO DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CAMBIO DE LAMINA DURALITA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26.



FOTO 2: EL TECHO DE DURALITA SE ENCUENTRA DETERIORADO TIENE AGUJEROS, PUES YA TIENE MAS DE 30 AÑOS DE INSTALADO



Foto3: FUNDICION DE TORTA RUSTICA EN DIFERENTES MODULOS



Foto4: FUNDICION DE TORTA RUSTICA EN MODULO DE COCINA



Foto: 5 REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MEJORAMIENTOS A PUERTAS, INSTALACION DE DE AGUA CADA UNO.



Foto: 6 REALIZACION DE BASE DE METALICA PARA TINACO CON SU INSTALACION DE AGUA POTABLE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Elida Marleny Carías</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	------------------------------------	--	--