

ITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. SIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA JUAN JOSÉ BONILLA 3-02 ZONA 2, Bo. SAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0103-45	FECHA:	8/08/2024
Foto1: SUSTITUCIÓ TOROIDAL ABB DE	ON DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5 BIL 10KV CLASE 0,5	Foto 2: SUSTITU	CIÓN DE TOMACORRIENTES EN SALONES DE CLASES
Foto 3: SUSTITUCIÓ	N DE CUNETA DE CONCRETO	Foto 4: SUSTITUC DEL ESTABLECIM	CIÓN DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) FRENTE MIENTO, HACIA EL CAMPO DE FUTBOL 175 MTS2.
DEL ESTABLECIMIE	N DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) FRENTE NTO, EN EL CAMPO DE FUTBOL	DEL ESTABLECIM	SIÓN DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) FRENTE HIENTO, HACIA MEGAFERRO 75 MTS2.
senación si es pecesario	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja	S & DIRECCION	CAPILO
SANI JALAS	Finha y sello del Presidente de la OPF	- QUATEMALA	riga y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. SILV	DIRECCIÓN DEL	CALZADA JUAN JOSÉ BONILLA 3-02 ZONA 2, Bo. SAN
CÓDIGO DEL	21-01-0103-45	ESTABLECIMIENTO: FECHA:	
ESTABLECIMIENTO:	The state of the s	FECHA.	8/08/2024
Foto 7: SUSTITUCIO DEL ESTABLECIMIE	ON DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) FRENTE ENTO, HACIA MEGAFERRO 75 MTS2	Foto 8: SUSTITUO DE CARPINTERÍA	CIÓN DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) TALLERES LY METALES FRENTE A PARQUEO 40 MTS2
Foto 9: SUSTITUCIÓ DE COCINA, TECNO	IN DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) TALLERES LOGÍA Y CORTE Y CONFECCIÓN 60 MTS2	Foto 10: SUSTITUE	CIÓN DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) FRENTE MACIÓN 60 MTS2
Foto 11: SUSTITUCIO AL PATIO DE CÍVICO	ON DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) FRENTE D'FRENTE AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 60 MTS2	Foto 12: SUSTITUO AL PATIO DE CÍVIO	CIÓN DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO) FRENTE CO FRENTE AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 30 MTS2
bservación: Si es necesario	se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas	OWENTALO	
Street Section	Errida y sello del Presidente de la OPF	DIRECCIÓN 3	MARTO



EPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. S	DIRECCIÓN DEL	CALZADA JUAN JOSÉ BONILLA 3-02 ZONA 2, Bo. SA
ÓDIGO DEL STABLECIMIENTO:	21-01-0103-45	FECHA:	8/08/2024
SECRETARIA	IÓN Y MANTENIMIENTO A PORTÓN ENTRADA		UCIÓN DE PUERTAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA ACIÓN Y MANTENIMIENTO A PORTÓN ENTRADA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y sello del Presidente de la OPF

PRA-FOR-123 Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL D	DR. SILV DIRECCIÓN DEL	CALZADA JUAN JOSÉ BONILLA 3-02 ZONA 2, Bo. SAN
21-01-0103-45	FECHA:	8/08/2024
ÓN Y MANTENIMIENTO A PORTONES SALÓN D (Sustitución chapa, pasadores, nivelación de po	ORTÓN) USOS MÚLTIPLE	ACIÓN Y MANTENIMIENTO A PORTONES SALÓN DE ES (Sustitución chapa, pasadores, nivelación de portón) ACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA
	and the second	
o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número	de hojas.	
And	193	AA TO
	JALAPA INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E 21-01-0103-45 ON Y MANTENIMIENTO A PORTONES SALÓN E Sustitución chapa, pasadores, nivelación de po ON Y MANTENIMIENTO A PORTÓN CAMPO DE	JALAPA INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. SILV DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: PECHA: FECHA: FOTO 20: REPARA USOS MÚLTIPLE FOTO 22: REPARA USOS MÚLTIPLE FOTO 22: REPARA FOTO CAMPO DE FOTO 22: REPARA FOTO 23: REPARA FOTO 24: REPARA FOTO 25: REPARA FOTO 25: REPARA FOTO 25: REPARA FOTO 26: REPARA FO